



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

INDICAÇÃO

Autor: Lucas Telles dos Passos.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores e Vereadoras,

Respaldado nas diretrizes do Regimento Interno vigente desta nobre casa de leis, pelo presente, requiero que após apreço do soberano plenário, seja dado conhecimento da presente indicação ao chefe do executivo municipal, com cópia à CMTU – Coordenadoria Municipal de Trânsito e Urbanização, **que sejam adotadas as providências necessárias para regularização e instalação da sinalização informativa e preventiva nas lombadas (quebra-molas) existentes no município, especialmente na Avenida Dom Aquino, nas proximidades do IFMT- Instituto Federal de Mato Grosso, onde há dispositivo redutor de velocidade sem a devida sinalização.**

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao Poder Executivo Municipal, com cópias à CMTU Coordenadoria Municipal de Trânsito e Urbanização de Primavera do Leste - MT, que sejam realizados estudos e adotadas as providências necessárias para a regularização e instalação da sinalização adequada nas lombadas (quebra-molas) existentes nas vias públicas do município, especialmente na Avenida Dom Aquino, nas proximidades do IFMT.

A presente indicação visa garantir maior segurança no trânsito, tendo em vista que a ausência de sinalização adequada nesses dispositivos pode causar acidentes. No local mencionado, já foram relatados e registrados casos de motociclistas que se acidentaram devido à falta de sinalização da lombada.

Dessa forma, solicita-se a adoção das medidas necessárias para implantação de placas indicativas e sinalização viária adequada, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a segurança dos usuários da via.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo garantir maior segurança viária aos condutores, ciclistas e pedestres que transitam pelo município, diante da ausência ou deficiência de sinalização em alguns dispositivos redutores de velocidade já instalados nas vias públicas.

Em especial, foi identificado um quebra-mola localizado na Avenida Dom Aquino, nas proximidades do IFMT, que atualmente não possui sinalização adequada, seja por meio de placas informativas, pintura horizontal ou dispositivos refletivos que alertem previamente os condutores sobre a presença da lombada.



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

Tal situação tem gerado preocupação entre os usuários da via, tendo em vista que já foram registrados relatos e registros em vídeo de motociclistas que acabaram sofrendo acidentes no local, justamente pela ausência de sinalização visível que permita a redução prévia da velocidade.

Cumprе destacar que a sinalização adequada de dispositivos redutores de velocidade é medida obrigatória de segurança viária, prevista nas normas do Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), sendo responsabilidade do Poder Público garantir que tais equipamentos estejam devidamente identificados e sinalizados.

Dessa forma, a regularização da sinalização nas lombadas existentes, especialmente na região mencionada, contribuirá significativamente para prevenção de acidentes, organização do trânsito e proteção da integridade física dos condutores e pedestres que utilizam diariamente essas vias.

Assim, a presente indicação visa reforçar a necessidade de atuação da CMTU para revisão, adequação e instalação das sinalizações necessárias, garantindo maior segurança e eficiência na mobilidade urbana do município.

Sala das Sessões 4 de março 2026

LUCAS TELLES DOS PASSOS
VEREADOR – PRD



Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II. CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT | Tel.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br